

PROTECMO EN ACTION

CLIENT:

Chantier naval, Var (83)

DATE APPLICATION:

MARS 2010

EQUIPEMENT:

Dôme de Syracuse

PROBLEME:

La déformation du plan de pose actuel ne permet pas un plaquage parfait du radôme, ce qui génère une déformation de celui-ci et une perte d'étanchéité avec le support.

SOLUTION:

Réalisation du plan de pose pour retrouver une planéité avec respect d'une cote de référence à l'aide du produit Belzona 1111 Super Metal.

BENEFICES:

Le support retrouve une planéité parfaite, ce qui élimine, tous risques de déformation du radôme, d'infiltration d'eau ainsi que les effets néfastes d'une corrosion galvanique entre 2 métaux différents.

PHOTOS:

- 1 – Problèmes observés
- 2 – Préparation de surface
- 3 – Application Belzona 1111 Super Metal
- 4 – Etat de surface après ponçage
- 5 – Radôme en place

